Consejos para el posicionamiento correcto de los estabilizadores de sinterización en el software Zirkonzahn.Nesting



Los estabilizadores de sinterización se colocan para evitar distorsiones durante el proceso de sinterización y se utilizan para restauraciones en zirconia.

1



Los estabilizadores deben colocarse en los trabajos de al menos 3 elementos.

2


ZIRKONZAHN.Nesting
15,99 mm
Verificar que todos los puntos de apoyo sean posicionados al mismo nivel.
3


ZIRKONZAHN.Nesting
Centro de contracción
Para poder crear un estabilizador de sinterización, los conectores deben ser alineados simétricamente.
Para una arcada completa son suficientes 6 – 7 conectores. Es posible aumentar el diámetro de los conectores hasta 3 mm.
4

Ejemplo de alineamiento simétrico de los conectores con el estabilizador de sinterización.

Ejemplo de posicionamiento correcto de los conectores y de los puntos de apoyo.

Ejemplo de fijación y posicionamiento correcto.

Ejemplo de posicionamiento incorrecto.