

Les éclats de céramique


La cause la plus fréquente pour les éclats de céramique est un traitement inadéquat des travaux sur zirconium. Consultez les images suivantes qui illustrent la problématique.




Occlusion trop haute.



Après le meulage ...



... le risque de bris augmente.




De petites parties de céramique peuvent se détacher.

Solution :



Après le meulage ...



... il faut absolument arrondir les bords.