


Astillamiento de cerámica


La causa más frecuente del astillamiento de cerámica (“chipping”) es la elaboración incorrecta de los trabajos en zirconia. Las siguientes ilustraciones intentan explicarlo:




Oclusión demasiado alta



Después del desgaste ...



... riesgo de fractura




Fractura

Solución:



Después de aplanarlo ...



... es absolutamente necesario redondearlo